



課の意見




※ 現場状況のわかる、位置図及び写真を添付のこと。

# 浄妙寺谷 ①

数ヶ所 穴が開いて土が溝に落ちている。

アスファルトが割れて土が崩れ落ちる。



道路

溝

浄妙寺谷  
西ハレ場



↓  
一部、道路下は空道である。

↓  
田鶴苑

写真①



土砂崩れ  
の恐れ



2

溝

↑田  
鶴苑

↑  
2.5m  
↓

民家

浄妙寺谷  
集会場

←鉄板をどけて「ブレイジグ」仕様に  
してほしい。(2m程)

←コンクリートで補強してほしい。

田  
鶴苑  
駐  
車  
場

浄妙寺谷

要望事項

ブレイジグ仕様  
コンクリート補強

集会場前は道幅が狭いので車を避ける場合など  
鉄板でつまずく危険があり、又清掃もやりにくい。

写真②

