


工 事 写 真 帳

工 事 名 国尾地区避難路補修工事

工 事 場 所 有田市宮崎町地内

工 期 着 手 令和 5 年 9 月 4 日

完 成 令和 5 年 9 月 15 日



工事施工者 三谷組 代表者 中谷博之



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種
 測点
 着工前
 三谷組

No. _____
 着工前



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種
 測点
 完成
 三谷組

No. _____
 完成

余白

No. _____



修繕名	国尾地区避難路補修工事
工事種別	
測点	
着工前	
三谷組	

No. _____
 着工前



修繕名	国尾地区避難路補修工事
工事種別	
測点	
完成	
三谷組	

No. _____
 完成

余白



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種 石垣
 測点
 施工状況
 三ヶ瀬

No. _____

施工状況 _____

石垣目地詰め _____



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種 石垣
 測点
 施工状況

No. _____

施工状況 _____

石垣目地詰め _____



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種 石垣
 測点
 施工状況
 三ヶ瀬

No. _____

施工状況 _____

石垣目地詰め _____



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種
 測点

施工状況

三谷組

No. _____

施工状況

モルタル打設

キャリー小運搬



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種
 測点

施工状況

三谷組

No. _____

施工状況

モルタル打設

キャリー小運搬



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 工種
 測点

施工状況

三谷組

No. _____

施工状況

石垣目地詰め




修繕名 国尾地区避難路補修工事
 種別
 三谷組
 施工状況

No. _____
 施工状況 _____
 舗装モルタル打設 _____



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 種別
 三谷組
 施工状況

No. _____
 施工状況 _____
 モルタル打設 _____
 キャリー小運搬 _____



修繕名 国尾地区避難路補修工事
 種別
 三谷組
 安全施設

No. _____
 施工状況 _____
 安全施設 _____

